



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, тел: 8(863) 240-67-66.

факс: 8(863) 280-86-69. E-mail: [gumchsro@donpac.ru](mailto:gumchsro@donpac.ru)

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЦЕЛИНСКОМУ РАЙОНУ**

ул. 1 линия, 69/5, п. Целина, Целинский район Ростовская область 347760.

Тел(факс): 8 (86371) 9-18-41; E-mail: [17ogpn\\_rnd@mail.ru](mailto:17ogpn_rnd@mail.ru)

**Предписание № 13/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Целинского района**

**Руководителю МБОУ ДО ДЮСШ Целинского района**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Целинского района по пожарному надзору от «20» февраля 2019 года, №13, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «01» марта 2019 г. по 14 ч. 0 мин. «29» марта 2019 г. проведена плановая выездная проверка дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Целинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Целинского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Марченко Н.В. объекта защиты – территории, здания и помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Целинского района, по адресу(ам): Ростовская область, Целинский район, п. Целина, ул. 7-я линия, 62/1, совместно с заместителем директора по ТО Курдюковым В.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допущено изменение предусмотренного документацией класса функциональной пожарной опасности части здания - помещения из функционального назначения Ф 4.1 в помещения Ф 1.2.	п.23 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390; п. 4.3 СНиП 21.01.97 «Строительные нормы и	02.12.2019г.	

		правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
2.	Не обеспечено наличие проектной документации на объект, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном законом порядке.	п. 4.2, п. 4.3 СНИП 21.01.97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 48 Градостроительный кодекс Российской Федерации	02.12.2019г.	
3.	На объекте защиты при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в частности:			
3.1.	Срок эксплуатации, имеющейся системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) в здании более нормативного (более 10 лет).	п.61 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г; п.4.2.4.3, 5.2.4.3, 6.2.4.1, 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования; п.5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Техническое обслуживание и текущий ремонт.	02.12.2019г.	
3.2.	Не обеспечено наличие световых оповещателей «ВЫХОД» над всеми эвакуационными выходами из здания.	п.61 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г; п.3.13, п.4.1, п.5.1 НПБ 104-03 «Нормы пожарной безопасности. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	02.12.2019г.	
3.3.	Не размещены в соответствии с требованиями нормативных документов ручные пожарные извещатели (в коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках, у выходов из здания).	п.61 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г; п.3.4 НПБ 104-03 «Нормы пожарной	02.12.2019г.	

		безопасности. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п.12.41, прил. 13 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»		
3.4.	Не оборудованы извещателями автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре все помещения спортивного комплекса.	п.61 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г; п.4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией»	02.12.2019г.	
3.5	Не обеспечено хранение в здании МБОУ ДО ДЮСШ Целинского района исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре»).	п.61 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390	02.12.2019г.	
4.	Допускается использование забежных лестниц для эвакуации людей (детей) из помещений второго этажа. Не соответствует ширина лестничного марша забежной (разрезной) лестницы, предназначенной для эвакуации людей из помещений, не являющихся одиночными рабочими местами, в правом и левом частях здания (менее 0.9 м).	п.33 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390; п.6.29 СНИП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 1.98, п. 1.96 СНИП 2.08.02-89 «Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения».	02.12.2019г.	
5.	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности – допускается устройство на путях эвакуации из помещений 2-го этажа криволинейных лестниц.	п.6.28 СНИП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 1.98 СНИП 2.08.02-89 «Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения».	02.12.2019г.	
6.	Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов – ширина марша, уклон, высота ступеней,	п.33 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390;	02.12.2019г.	

	ширина проступи и ширина площадки наружных лестниц, являющихся эвакуационными выходами из помещений 2-го этажа не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	п. 6.29, п. 6.30, п.6.31.СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 1.100 СНиП 2.08.02-89 «Строительные нормы и правила. Общие требования к зданиям и сооружениям».		
7.	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - не произведен в полном объеме монтаж эвакуационного освещения на путях эвакуации из здания и помещений спортивного комплекса.	п.33; п.43 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме»; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г; п.7.74 СНиП 23-05-95 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение»	02.12.2019г.	
8.	На объекте защиты не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре, выполненных в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (этажных планов эвакуации, секционных планов эвакуации).	п.7 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390; п.4.5, п.6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009; п.4.3, , п.6.1.4, п.6.1.2.3 ГОСТ Р 12.4.026-2015	02.12.2019г.	
9.	Не обеспечено своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок его работоспособности не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п.55 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390	02.12.2019г.	
10.	Не обеспечено хранение в здании МБОУ ДО ДЮСШ Целинского района исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (системы внутреннего противопожарного водопровода).	п.61 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390	02.12.2019г.	
11.	На объекте защиты допускается применение синтетического покрытия под трибунами большого игрового зала с завышенными показателями пожарной опасности (с умеренной дымообразующей способностью ДЗ, умеренно опасных по токсичности Т2).	ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г; п. 1.60 СНиП 2.08.02-89 «Строительные нормы и правила. Общие требования здания и сооружения».	02.12.2019г.	
12.	Не обеспечено помещение насосной станции схемой противопожарного водоснабжения и обвязки насосов. Отсутствуют таблички на каждой задвижке и насосном агрегате, с информацией о защищаемых помещениях.	п.58 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390	02.12.2019г.	

13.	Не обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов, являющихся источником наружного противопожарного водоснабжения.	п.55 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390	02.12.2019г.	
14.	Не обозначено направление движения к пожарным гидрантам, являющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения.	п. 55 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390	02.12.2019г.	
15.	Не подтверждено соответствие пределов огнестойкости и классов пожарной опасности несущих металлических конструкций кровли здания, маршей лестничных клеток объекта защиты. Не проведены огнезащитные работы по обработке несущих конструкций кровли, косяков лестничных маршей внутренних лестничных клеток.	п.5.18, п. 5.19. табл.4 СНИП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 1.40 СНИП 2.08.02-89 «Строительные нормы и правила. Общие требования к зданиям и сооружениям»; п.21 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390	02.12.2019г.	
16.	Отсутствует документация (сертификаты соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на примененные на объекте защиты материалы – материалы, примененные для отделки потолков в большом игровом зале, гимнастическом зале, малые спортивные залы 2-го этажа, бильярдная; материалы, примененные для отделки стен в коридоре 1-го этажа (пластиковые панели при выходе из большого игрового зала).	п.6.25 СНИП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 1.85 СНИП 2.08.02-89 «Строительные нормы и правила. Общие требования к зданиям и сооружениям»	02.12.2019г.	
17.	Не разделены между собой помещения различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости. (1. помещение электрощитовой с административными помещениями; (2. помещения венткамер с административными помещениями)	п.7.4 СНИП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89 «Строительные нормы и правила. Общие требования к зданиям и сооружениям»	02.12.2019г.	
18.	Не обеспечено хранение в здании МБОУ ДО ДЮСШ Целинского района исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (систем вентиляции).	п.61 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390	02.12.2019г.	

19.	На объекте защиты не обеспечено проведение проверок огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах.	п.49 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390	02.12.2019г.	
20.	Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год.	п.50 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390	02.12.2019г.	
21.	Не выполнено ограждение участков кровли имеющих высоту до верха наружной стены более 10 м, а также высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле, в соответствии с ГОСТ 25772.	п.8.11 СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»	02.12.2019г.	
22.	Не предусмотрены пожарные лестницы в местах перепада высот кровель более 1 м.	п.8.7 СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»	02.12.2019г.	
23.	Не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, являющихся эвакуационными выходами из помещений 2-го этажа, не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующих протоколов испытаний.	п.24 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390;	02.12.2019г.	
24.	На объекте защиты (в административных и бытовых помещениях) допускается эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п.42 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390	02.12.2019г.	
25.	На объекте защиты не обеспечено соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей.	п.70, п.478 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	02.12.2019г.	
26.	На объекте защиты не размещены на каждом этаже не менее 2-х огнетушителей.	п.468 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	02.12.2019г.	
27.	На объекте защиты запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.35 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390	02.12.2019г.	
28.	На объекте защиты допускаются к	п.3 Правил	02.12.2019г.	

	работе лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности: пожарно-техническому минимуму, противопожарным инструктажам (руководитель учреждения). Не определены порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума.	противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390; п.2, п.4, разделы II-V НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» утв. Приказом МЧС России №645 от 12.12.2007г.		
29.	На объекте защиты не обеспечено в полном объеме соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.	п.33, п.43 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме»; п.4.1, п.6.5, п.6.6 ГОСТ Р 12.2.143-2009	02.12.2019г.	
30.	Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности, разработанную в отношении объекта защиты.	п. 3, п. 7 прил. 2 Приказ МЧС РФ №91 от 24.02.2009	02.12.2019г.	

### Кафе «Парус»

31.	Не оборудованы помещения объекта защиты автоматическими установками пожарной сигнализации.	ч.4 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.3 п.38 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожарной сигнализации»	02.12.2019г.	
32.	Не оборудованы помещения объекта защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ч.4 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3, 5 табл. 2 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	02.12.2019г.	
33.	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности в части освещенности: не произведен монтаж эвакуационного освещения на путях эвакуации из здания и помещений кафе.	п.33, п.43 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390; ч.4 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	02.12.2019г.	

		<p>безопасности; п. 6.22 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»</p>		
34.	<p>На объекте защиты не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности в части объемно-планировочных решений эвакуационных выходов: - не соответствует требованиям пожарной безопасности ширина эвакуационного выхода из большого банкетного зала - менее 1,2 метров ( 0,9 м) (арка, ведущая ко второму эвакуационному выходу.</p>	<p>п.33 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390; п.6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;</p>	02.12.2019г.	
35.	<p>Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов к исполнению знаков пожарной безопасности (плана эвакуации людей при пожаре).</p>	<p>п.33 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме»; п.6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009; п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015</p>	02.12.2019г.	
36.	<p>На объекте защиты не разделены между собой помещения различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарными дверьми) - помещения банкетных залов от бытовых помещений.</p>	<p>ч.4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; табл.1, п.п. 7.4, 7.1 СНиП 21-01-97* «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	02.12.2019г.	
37.	<p>На объекте защиты запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	<p>п.35 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме»</p>	02.12.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Дознаватель ОНДиПР по Целинскому району  
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
(государственный инспектор Целинского района  
по пожарному надзору)  
старший лейтенант внутренней службы  
Н.В. Марченко



«29» марта 2019г.

**Предписание для исполнения получил:**

Директор МБОУ ДО ДЮСШ  
Целинского района  
Е.А. Бородин

«29» марта 2019г.

